

民勤县应急管理局文件

民应急发〔2023〕15号

民勤县应急管理局 关于加强危险化学品和烟花爆竹领域 安全生产工作的紧急通知

各有关企业：

2023年2月22日，内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗新井煤业有限公司露天煤矿发生大面积坍塌，截至目前，事故已造成4人死亡、6人受伤、49人失联。事故发生后，习近平总书记高度重视并作出重要指示，国务院总理李克强作出批示。

为认真贯彻落实习近平总书记和李克强总理的指示批示精神，深刻吸取事故教训，强化安全责任落实，有效管控危险化学品和烟花爆竹领域安全风险，坚决防范遏制生产安全事故发生，

现就加强危险化学品和烟花爆竹领域安全生产工作通知如下：

一、深刻汲取事故教训，进一步压实安全责任

各企业要高度重视，切实提高对危险化学品和烟花爆竹安全生产工作重要性的认识，牢固树立安全发展理念，认真分析梳理本企业安全生产工作存在的薄弱环节和漏洞盲区，强化安全风险研判，落实安全管控措施，严防各类事故发生。

二、紧盯关键环节部位，扎实开展隐患排查

各企业要举一反三，紧盯关键环节、重点部位和重要设备设施，强化隐患排查治理，切实防范重大安全风险。**一要**强化企业主要负责人履职尽责。企业主要负责人作为安全生产的第一责任人，要切实履行法定职责，组织开展安全风险研判和隐患排查治理，严格落实承诺公告和重大危险源包保责任。**二要**扎实开展隐患排查治理。各危险化学品和烟花爆竹企业要开展一次全方位隐患自查自改，重点针对安全管理制度落实、现场安全管理、重大危险源安全管控、危险化学品仓储管理、自动化控制系统运行和人员安全教育培训等重点内容，深入挖掘隐患问题，及时消除各类安全隐患。**三要**加强检维修和特殊作业安全管理。各企业要加强检维修过程中安全监管，严格落实动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，认真进行作业前风险辨识，规范审批手续，节假日及重要时间节点期间提级管理，确保安全作业。**四要**积极落实问题隐患整改。各企业要采取有效措施，按时完成应急部、省、市、县检查和设计诊断中发现的问题隐患整改，真正做到隐患“清

零”。县应急局将加大对隐患问题数量较多、屡查屡犯的重点企业的执法检查力度，对问题整改不扎实、安全隐患严重的企业，必要时采取停产整顿、查封设备等行政强制措施，倒逼企业落实安全生产主体责任，保障安全生产。

三、强化应急值班值守，提高应急处置能力

2023年全国“两会”期间，所有危险化学品企业主要负责人必须在岗在位。各企业要进一步完善生产安全事故和灾害应急预案，健全完善安全风险预报预警和应急协调联动机制，切实提高应急反应能力。要扎实开展安全教育培训，进行应急演练，提高从业人员安全意识和应对事故灾害的能力，确保一旦发生事故或险情，要组织救援力量和装备物资快速响应、有效应对、妥善处置。



民勤县应急管理局

2023年3月1日印发
